

新時代 対応機に


改善計画

困った!

解決しました。

- * 見えにくいディスプレイ
- * 古式マイコン
- * 位置ズレ
- * メモリ容量不足
- * ミリ?? 尺貫??

- ◎ 誰でも簡単-操作のカラータッチパネル
- ◎ これからの長い時代に対応!
シーケンサに変更
- ◎ メモリ 希望追加 OK! 標準50メモリ
- ◎ 加工パターンも覚えます。
- ◎ その他刃物干渉防止他



有限会社 島本機工

〒509-3304 岐阜県高山市朝日町立岩928
TEL:(0577)55-3678 FAX:(0577)55-3686
Email:
info@simamotokikoh.co.jp

- ・ お手持ち機の改造
- ・ 改善機と入替え

← 詳細は弊社に問合せ下さい。